

## Austauschmotoren für OK-STEINL REX®-Exzentrerschleifer

Ersatz-Motoren für REX® Druckluft Exzenter / Tellerschleifer



**REX-1**

**REX-2**

**REX-3**

Für Art.-Nr.	Ø mm	Hub mm	Absaugung	Austausch-Motor	Preis €
REX-1 H2	Ø 77	2,5	ohne	RL-ATM12	112,00 €
REX-1 H2A	Ø 77	2,5	für Zentralabsaugung und Staubsauger	RL-ATM12	112,00 €
REX-2 H2	Ø 125	2,5	ohne	RL-ATM22	112,00 €
REX-2 H2A	Ø 125	2,5	für Zentralabsaugung und Staubsauger	RL-ATM22	112,00 €
REX-2 H5	Ø 125	5,0	ohne	RL-ATM25	112,00 €
REX-2 H5A	Ø 125	5,0	für Zentralabsaugung und Staubsauger	RL-ATM25	112,00 €
REX-3 H2	Ø 150	2,5	ohne	RL-ATM32	112,00 €
REX-3 H2A	Ø 150	2,5	für Zentralabsaugung und Staubsauger	RL-ATM32	112,00 €
REX-3 H5	Ø 150	5,0	ohne	RL-ATM35	112,00 €
REX-3 H5A	Ø 150	5,0	für Zentralabsaugung und Staubsauger	RL-ATM35	112,00 €

**Wichtig:** Zum Wechseln der Motoren benötigen Sie einen Spezialschlüssel und die Einspann-Halterung **RL-ET0150** → OK-STEINL Katalog S. 8.008 A




**Reparatur-Kosten für den Exzentrerschleifer: 65,00 € + Ersatzteile**

Schleifteller von 30 – 200 mm  
 → OK-STEINL Katalog S. 3.071 - 3.078



Schleifscheiben von 28 – 200 mm  
 → OK-STEINL Katalog S. 3.001 - 3.069



Deltaschleifer  
 → S. 8.039



Schwingschleifer  
 → S. 8.011

